


УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МБОУ «Многопрофильный лицей»  
  
 О.П.Митяшова  
 « 30 » августа 2018 г

**План  
адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения**

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Стоимость мероприятий в тыс. рублей	Срок исполнения
<b>I. Территория, прилегающая к зданию</b>				
1.1.	Схема движения к объекту отсутствует	Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой и/или тактильной маркировки	7	2022 год
1.2.	Отсутствие парковки для инвалидов и других МГН	выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими символами	250	2025 год
<b>II. Вход в здание</b>				
2.1.	Отсутствует вывеска с названием организации, графиком работы , планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Приобрести вывеску с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	20	2025 год
2.2.	Отсутствует противоскользящее покрытие	Установить противоскользящее покрытие на края ступеней; снизить высоту порогов входных дверей;	15	2022 год

	на краях ступеней			
2.3.	Тамбур не оборудован, соответствующим требованиям грязезащитным покрытием	Оборудовать грязезащитным покрытием.	5	2028 год
2.4.	Вход в здание инвалидов не оборудован раздвижными дверьми	Приобретение раздвижных дверей	300	2030 год
<b>III. Пути движения внутри здания.</b>				
3.1.	Ширина дверных проемов и выходов из помещений не соответствует норме	Расширить дверные проемы, заменить двери	200	2030 год
3.2.	Отсутствуют устройства визуальной или текстовой связи. Эвакуационные знаки не соответствуют ГОСТ.	Обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой и/или тактильной маркировки. Установка звуковых, визуальных, тактильных ориентиров. Двери и стены помещений обозначить эвакуационным знаком Е1.	20	2025 год
3.3.	Отсутствуют устройства звуковой связи.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	60	2027 год
3.4.	Установленные вдоль пандусов перила, не соответствуют нормативам	Обеспечение непрерывности поручней перил с внутренней стороны лестницы.	150	2025 год
3.5.	Лестничные пролеты не соответствуют требованиям ГОСТ	обустройство разворотных площадок на лестничных пролетах.	300	2030 год

<b>3.6.</b>	Запасные эвакуационные выходы не оборудованы пандусами.	Оборудовать лестницы запасных эвакуационных выходов пандусами.	105	2030 год
<b>IV. Зона обслуживания инвалидов.</b>				
<b>4.1.</b>	Информирующие обозначения помещений отсутствуют	На дверях установить информационные обозначения.	15	2023год
<b>V. Санитарно-гигиенические помещения.</b>				
<b>5.1.</b>	Информирующие обозначения помещений отсутствуют	установка рельефных знаков у дверей санитарно-бытовых помещений	50	2023 год
<b>5.2.</b>	Специально оборудованные для МГН места не соответствуют требованиям	В группах, где имеются унитазы, установить опорные поручни, оборудовать поручнями раковины, установить писсуары, диспенсер для туалетной бумаги, установка автоматических или сенсорных кранов бесконтактного типа	500	2030 год
<b>VI. Система информации на объекте.</b>				
<b>6.1.</b>	Визуальные средства информации отсутствуют.	Установить визуальные средства информации.	60	2025 год
<b>6.2.</b>	Акустические средства информации отсутствуют.	Установить акустические средства информации.	20	2028 год
<b>6.3.</b>	Тактильные средства информации отсутствуют.	Установить тактильные средства информации.	80	2028 год