Контрольная форма обследования доступности приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры для инвалидов и других МГН.
Наименование объекта: МБОУ «Многопрофильный лицей»
Адрес: Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Чегдомын пер. Школьный, д.5
Дата обследования: 25.11.2022

п/п	Элемент доступности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения (фотография барьера + результаты измерение + краткое описание результата осмотра).	Возможные решения
Раздел 1. Территория, прилегающая к зданию (участок)					
Вход (входы) на территорию					
1.1.	Ближайшие к объекту остановки общественного транспорта оборудованы и доступны для МГН (высота бордюра 140-160 мм, линия безопасности на расстоянии 420 мм от края бордюра) Наличие на остановке схемы движения к объекту для МГН.	☐Нет Осмотр Измерение ☐Нет Осмотр.		 Линия безопасности отсутствует. Схема движения к объекту для МГН отсутствует.	- Привести в соответствие - Привести в соответствие
1.2.	Наличие маршрута от пункта прибытия МГН к объекту, который не требует использования пандуса	☐Нет Осмотр	Если Да, расположение маршрута:	Высота бордюра 0,09м.	Установить пандус
Путь (пути) движения на территории					
1.3.	Является ли маршрут движения гладким, обозначенным и с несколь-	☐Нет Осмотр			- Привести в соответствие

	зящим покрытием?			 Разрушенное асфальтовое покрытие, ямы, корни деревьев. Разрушение асфальтового покрытия с глубиной ям до 0,06м.	
1.4.	Какова общая протяженность маршрута доступного для МГН от остановки общественного транспорта до объекта?	Измерение 200 метров			
1.6.	Имеются ли на маршруте движения места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи?	☐Нет			- Привести в соответствие
1.7.	Ширина доступного маршрута движения не менее 0.9 м.	☐Да			

1.8.	Если маршрут пересекает бордюр, есть ли там пандус?	☐Нет Осмотр:		Бордюра нет	
1.9.	Уклон съезда с тротуара не более 1:12, до 1:10 на протяжении не более 10 м	☐Нет		Не более 1:10	
Автостоянка и парковка					
1.21	Имеется ли на парковке достаточное количество доступных мест? Если нет, то количество парковочных мест согласовано с общественными организациями инвалидов?	☐Да Осмотр.	10% мест (но не менее одного места) в том числе 5% для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске до 100 вкл. 5%, но не менее 1 от 101 до 200 -5 мест и доп. 3%; от 201 до 1000 - 8 мест и доп. 2%; 1001 место и более - 24 места + не менее 1% на каждые 100 мест свыше	На прилегающей территории по маршруту движения имеется пространство для парковки автомобилей.	
1.22	Из всех доступных мест, по крайней мере, есть хоть одно доступное для микроавтобуса?	☐Да	Для каждых 6 парковочных мест, по крайней мере, одно должно быть доступно для микроавтобуса, но не менее одного на стоянку.		

1.23	Доступные парковочные места имеют размер 6,0х3,6 м и 1.2 м	☐Да Измерение:			.
1.24	Доступные места для автомашин, салоны которых приспособлены для инвалидов на креслах-колясках имеют: ширина боковых подходов не менее 2,5 м	☐Да Измерение:		Доступные места не оборудованы.	- Создать доступные места парковки
1.28	Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.) расположенным на высоте не менее 1,5 м.	☐Нет Осмотр ☐Нет Измерение: 3м		. Знаки не установлены перед въездом на территорию объекта.	- Привести в соответствие
1.29	Удаленность мест стоянок для автотранспорта инвалидов не далее 100 м от входов в общественные здания.	☐Да 30 м			

Раздел 2. Входы в здание.					
Общие требования к зоне					
2.1.	Доступен ли главный вход в здание? Если главный вход недоступен, имеется ли другой доступный вход	☐Да ☐Да			
2.2.	Оборудованы ли доступные входы знаками доступности? Имеется ли устройство для вызова персонала? Кнопка вызова не выше 0,8 м от уровня пола	☐Да Осмотр: ☐Да Осмотр: Измерение	 	 	

Лестница наружная					
2.3	Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни.	☐Нет Измерение:		Ширина лестницы на входе составляет 9,00 м. Разделительных поручней нет	- Привести в соответствие
2.4.	Для открытых лестниц – ширина проступей и высота подступенка должна быть от 0,35 до 0,4 м, от 0,12 до 0,15 м.	☐Да Измерение: 0,40 м; 0,15 м.			
2.5.	Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами.	☐Да			
2.6.	Расстояние между поручнями открытой лестницы не менее 1,0 м .	☐Да Измерение: 5,5 м		Поручни установлены по краям лестницы и на расстоянии 5,5 м	

2.7.	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой. Перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9м шириной 0,3 – 0,5 м.	☐Да Осмотр: ☐Нет Измерение:		Все ступени лестницы покрыты фактурным материалом.	
Пандус (наружный)					
2.8	Ширину марша пандуса следует принимать при исключительно одностороннем движении не менее 1,0м, в остальных случаях – по ширине полосы движения. Поручни в этом случае принимать по ширине полосы движения по ширине пандуса.	☐Да Измерение: 1,16 м			
2.9	Ограждения с поручнями необходимо устанавливать вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов – дополнительно и на высоте 0,7 м (п.	☐Да Измерение:		Поручень установлен с двух сторон стороны пандуса. 	

	5.2.15).				
2.10	Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8м при уклоне не более 1:20 (5%)	☐Да Измерение: 0,6 м; 1:20			
2.12	Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение	☐Да Измерение:		Поручень установлен не по всей длине пандуса.	Переделать или заменить поручни
2.13	Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045м для гладких поверхностей и не менее 0,06м для шероховатых поверхностей	☐Да 0,04 ☐Да ☐Нет Измерение:	 		
2.14	Колесо - отбойные устройства высотой 0,1 м	☐Нет Измерение:		Отсутствуют.	- Оборудовать
Входная площадка (перед дверью)					

2.15 2.16	Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: Навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий – подогрев поверхности покрытия . Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть: твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1 – 2%	☐Да водоотвод. ☐Нет навес ☐Да Измерение:	 		
2.17	Размеры входной площадки без пандуса при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4х2,0м или 1,5х1,85м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2 м	☐Да Измерение: ☐Нет Измерение:		Размер входной площадки с пандусом 3,5х9,00 м.	
Дверь (входная)					
2.19	Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м.	☐Да		Ширина входной двери 1,4 м.	

2.23	Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0, 014	☐Нет Измерение: 0,07 м		Высота порога у наружной двери – 0,07 м.	- Привести в соответствие
Тамбур входной					
2.26	Глубина тамбуров и тамбур - шлюзов не менее 2,3 при ширине не менее 1,5м.	☐Да Измерение: глубина 3,0 м при ширине 2,11 м.			
2.27	Минимальное свободное пространство между дверями тамбура не менее 1,4 м плюс ширина двери, открывающаяся внутрь. Свободное пространство у двери со стороны защелки «от себя» не менее 0,3м, «к себе» не менее 0,6 м.	☐Да ☐Да	 		
2.28	Грязезащитное покрытие должно быть на уровне нулевой отметки пола. Если это невозможно – грязезащитное покрытие должно быть закреп-	☐Нет Осмотр: ☐Да		Грязезащитное покрытие закреплено.	

	лено на поверхности пола.				
Раздел 3. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации).					
ОБЩИЕ требования к зоне.					
3.1	Имеется ли хотя бы один доступный маршрут во все места общего пользования и обслуживания? После входа в здание имеется доступная для МГН, в том числе инвалидов колясочником информации о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН.	☐Да Осмотр: ☐Да Осмотр:			
3.2	Доступный маршрут имеет ровную поверхность, обозначен знаками и имеет нескользящее покрытие.	☐Нет Осмотр:			
3.3	Зона отдыха и ожидания для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего через 25 – 30 м, и не менее одной на каж-	☐Да		Имеется на всех этажах	

	дом доступном этаже.				
3.4	Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, имеют закругленные края и не выступают более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. Указатели на отдельно стоящей не более чем на 0,3 м.	☐Нет Измерение:			- Привести в соответствие
3.5	Под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами следует устанавливать ограждения, имеющие размер в свету по высоте менее 1,9 м.	☐Да Измерение:			

3.7	В местах перепада уровней пола в помещении для защиты от падения следует предусматривать ограждения высотой в пределах 1 – 1,2 м	☐Да Измерение: 1,1 м			
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон).					
3.8	Ширина при движении кресла-коляски: в одном направлении - не менее 1,5м; при встречном движении – не менее 1,8 м.	☐Да Измерение: От 2,00м	 		
3.9	При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство для: поворота на 90°- равное - 1,2 х 1,2 м разворота на 180° - равное - диаметр 1,4 м .	☐Да Измерение: Диаметр 1,4 м			

3.10	Высота коридоров не менее 2,1 м.	☐Да			
3.11	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью не менее 1,2 м	☐Да			
Лестница (внутри здания).					
3.12	Предупреждающие указатели, контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом путей движения на расстоянии 0,6 м. Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены.	☐Да Измерение:			

3.13	Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение	☐Нет Измерение:			- Привести в соответствие
3.14	Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045м для гладких поверхностей и не менее 0,06м для шероховатых поверхностей	☐Да Измерение: 0,04 м ☐Да Измерение: 0,040 м			
3.15	Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м	☐Да			

3.16	Бортики на боковых краях ступеней высотой не менее 0,02 м.	☐Нет Измерение: 0,11 м			- Привести в соответствие
3.17	При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 м.	☐Да Измерение: 1,35 м			
3.18	Дополнительные поручни следует предусматривать при ширине марша лестницы 4,0 м и более.	☐Нет Измерение:			- Привести в соответствие

3.19	Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте.	☐Да Осмотр: Не все		 	- Привести в соответствие
3.20	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.	☐Нет			- Привести в соответствие
Пандус (внутри здания).					
3.21	При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для МГН	☐Да Осмотр:			

3.22	Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 – 0,33м) и иметь не травмирующее завершение.	☐Нет Измерение:			- Привести в соответствие
Дверь.					
3.39	Ширина дверных проемов в стене, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м.	☐Да Измерение: 0,9 м			- Привести в соответствие

3.40	Высота порогов или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	☐Да			
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности).					
3.42	Каждая зона безопасности оснащена селекторной связью или другим устройством визуальной или текстовой связи с диспетчерской или с помещением пожарного поста (поста охраны)	☐Нет Осмотр:		Здание оснащено звуковым оповещением.	- Привести в соответствие

3.43	Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026	☐Да Осмотр:			
3.44	На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности.	☐Да Осмотр: не обозначены			
4. Зона целевого назначения объекта (оказания услуг).					

4.1.	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и МГН	☐Да Осмотр:			- Привести в соответствие
4.2	Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	☐Да Измерение: До 1,75			
4.4	Наличие не менее 5% мест для инвалидов и МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН)	☐Да Измерение:			
4.6	Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4	☐Да			
4.7	Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола	☐Нет		Выключатели расположены на высоте 1,5 от уровня пола, розетки – 0,8 м.	- Привести в соответствие

4.8	Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов расположены на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу: - не более 15 м от дверей помещения, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	☐Да 5 м			
5. Санитарно-гигиенические помещения.					
Туалетные комнаты и кабины.					
5.1.	Специально оборудованные для МГН места во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения для посетителей.	☐Да:			
5.2	В общем количестве кабин уборных общественных и производственных зданий доля доступных для МГН кабин должна составлять 7%, но не менее.	☐Да Осмотр:		Установлены 2 кабины	
5.3	В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.	☐Да Измерение: 0,75м			

5.4	В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски.	☐Да Измерение: 1,4 м			
5.5	Двери должны открываться наружу.	☐Да Осмотр:			
5.6	В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, установлены откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения.	☐Да Осмотр:			
5.7	Размеры универсальной кабины в плане не менее: ширина – 2,2 м, глубина – 2,25 м.	☐Да			-

5.8	Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы.	☐Нет Измерение:		Писсуары отсутствуют.	- Привести в соответствие
5.9	Следует применять унитазы, имеющие опору для спины	☐Да Осмотр:			
5.10	Диспенсер для туалетной бумаги может использоваться МГН без посторонней помощи	☐Нет Осмотр:		Диспансер для туалетной бумаги отсутствует.	- Привести в соответствие

5.11	У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) имеются специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.	☐Да Измерение:	  	Рельефные отсутствуют  	

5.12	Доступные для МГН санитарно-бытовые кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта).	☐Нет Осмотр:		Санитарно-бытовая комната не оборудована системой тревожной сигнализации.	- Привести в соответствие
5.13	В доступных кабинах водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.	☐Нет Осмотр:		Раздельное управление горячей и холодной водой	- Привести в соответствие

5.14	Унитазы имеют с автоматический слив воды или слив с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз.	☐Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
5.15	Следует применять раковины для мытья рук, доступные для свободного пользования МГН, включая инвалидов колясочников. Размещение зеркала над раковиной должно быть удобным для инвалидов – колясочников.	☐Да Измерение ☐Нет Измерение		Зеркало отсутствует.	- Привести в соответствие
6. Система информации на объекте.					
6.1	Наличие на объекте оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению	☐Нет Осмотр:			- Привести в соответствие

6.2	Наличие копки вызова помощи в зоне ожидания помощи для МГН, доступной для инвалидов.	☐Да Осмотр:			
6.4	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными)	☐Нет Осмотр:		Здание оснащено звуковым оповещением.	- Привести в соответствие
6.5	Знаки и символы должны быть идентичными, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации	☐Да Осмотр:			

6.8	Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией	☐Да Осмотр:		Здание оснащено звуковым оповещением.	
7. Доступность услуг.					
7.2.	Наличие технологии обслуживания МГН на объекте, согласованной с общественными организациями инвалидов.	☐Да Осмотр:			- Привести в соответствие
7.3.	Наличие программы подготовки персонала объекта для обслуживания МГН, согласованной с общественными организациями инвалидов.	☐Нет Осмотр:			- Привести в соответствие

7.5.	Наличие план работы предприятия на текущий календарный год по формированию доступной среды, согласованного с общественными организациями инвалидов с учетом их первоочередных потребностей.	☐Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
7.6.	Наличие перспективного плана работы предприятия минимум на три календарных года по формированию доступной среды, согласованного с общественными организациями инвалидов.	☐Нет Осмотр:			- Привести в соответствие
7.7.	Наличие внешнего мониторинга качества доступности и качества услуг объекта для МГН, проводимого при участии общественных организаций инвалидов.	☐Да Осмотр:		Наличие паспорта доступности	

7.8.	Наличие в доступной форме для МГН информации об доступных услугах объекта, порядке оказания помощи и обслуживания, схемы движения по прилегающей территории и объекту МГН.	☐Нет Осмотр:			- Привести в соответствие

Председатель комиссии – и. о. директора паспортизируемого объекта МБОУ «Многопрофильный лицей» Е.В. Величко

Члены комиссии:

Директор КГКУ "Центр социальной поддержки населения по Верхнебуреинскому району" Т.В. Лиханова

Директор КГБУ "Чегдомынский комплексный центр социального обслуживания населения" М.В. Вострикова

В том числе представитель общественной организации инвалидов:

Руководитель отделения Хабаровской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Верхнебуреинского района Хабаровского края Н.И. Литвинова